



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Primer Z-05

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Produktbeschreibung

Zettex Primer Z-05 ist eine Grundierung auf Basis von Polyurethan und Lösungsmitteln für eine optimale Haftung von Zettex MS 60 auf porösen Untergründen. Verbessert die Haftung von Zettex MS 60 und bewahrt den Holzrahmen, auf den die Fassadenverkleidung geklebt wird. Gibt stumpfe Fugen zwischen der Beschichtung ein schönes schwarzes Finish. Verbessert die Haftung von Zettex MS 60 auf zementierten Fassadenverkleidungen.

Material

Polyurethan

Vorteile

- Gibt Stoßverbindungen zwischen der Beschichtung ein schönes schwarzes Finish.
- Verbessert die Haftung von Zettex MS 60 auf zementierten Fassadenbekleidungen.

Anwendungen

Zettex Primer Z-05 kann für Mauerwerk, Holz und Beton verwendet werden.

Vorbehandlung Rahmen

Zettex Primer Z-05 in einer deckenden Schicht auftragen und mindestens 1 Stunde trocknen lassen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzrahmens darf 18% nicht überschreiten!

Klebeband auftragen

Tragen Sie das Zettex Fixing Tape auf, wenn Zettex Primer Z-05 in einer vertikalen, kontinuierlichen Linie vollständig ausgehärtet ist (1 bis 24 Stunden). Drücken Sie fest und schneiden Sie mit einem scharfen Messer. Entfernen Sie das Schutzpapier noch nicht vom Zettex Fixing Tape.

Vorbehandlungsblech

Verwenden Sie Zettex Profi Cleaner, um die Rückseite der Platte an der Klebefläche zu reinigen. Mit den Zettex White- oder Blended Tricot Rags gründlich reinigen.

Kleber auftragen

Verwenden Sie Zettex MS 60 nur mit dem mitgelieferten verschließbaren Auslauf neben dem Zettex Fixing Tape.

Bestätigen Sie die Platte

Entfernen Sie nun das Abdeckpapier vom Zettex Fixing Tape. Legen Sie die Platte innerhalb von 10 Minuten nach dem Entfernen des Deckpapiers auf. Sobald die Platte den Zettex Fixing Tape berührt hat, sind keine Einstellungen mehr möglich. Wenn die Platte in der richtigen Position ist, drücken Sie sie fest. Die Hände können mit den Zettex Cleaning Wipes gereinigt werden.

Lieferform

Ansicht 1 L

Farbe

Schwarz und Transparent

Sicherheitsempfehlungen

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Haltbarkeit

Im Schatten bei +5 ° C bis +25 ° C lagern. Die Haltbarkeit von Zettex Primer Z-05 beträgt 12 Monate bei sachgemäßer Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung.

Eigenschaften	Spezifikation
Anwendungstemperatur	+0 bis +35°C
Dichte	1.35 g/ml
Frostbeständigkeit während des Transports	Bis zu -15 °C